

Рекомендации ПАО «ОСВАР»

по применению фонарей задних светодиодных 8512.3716-20/21 на автомобилях, с бортовой сетью 24 V



- Габаритные размеры ДхВхГ= 452ммX130ммX45мм;
- Межцентровое расстояние по присоединительным шпилькам – 200мм;
- Разъем байонетный 7-ми контактный герметичный;
- По функциональным возможностям и присоединительным размерам является аналогом ламповых фонарей 8512.3716-мод. производства ПАО «ОСВАР», ламповых фонарей 7442.3716-мод., 7452.3716-мод., производства АО «Руденск», также светодиодных фонарей 112.08.69-мод. производства АО «Руденск», и светодиодного фонаря РУФС.09.00.000-02/03 ООО «Стекло-сервис»;
- Возможно применение взамен иных модификаций комбинированных задних ламповых фонарей (аналог 171.3716 и др. производства ПАО «ОСВАР»), с доработкой по посадочным местам, электроподключению.

№ п/п	Серия	Автомобиль	Разъем	Примечание
1	К3	КАМАЗ - 6520; 43118; 65115; 43502; 65201; 5350; 5308	1718230 (байонетный 7-ми контактный)	В случае не корректной работы контрольной лампы указателя поворота необходимо произвести замену реле задержки указателя поворота на 5432.3787
2		КАМАЗ - 65116; 53504; 65226; 65116	282108-01 (6-ти контактный однорядный)	В случае не корректной работы контрольной лампы указателя поворота необходимо произвести замену реле задержки указателя поворота на 5432.3787 Подключение изделия осуществляется при помощи переходника ТН227 производства ПАО «ОСВАР»
3	К4	КАМАЗ - 65805; 6520; 65207; 65807; 65201; 65207;	1718230 (байонетный 7-ми контактный)	
4		КАМАЗ - 65806; 65802; 5490 NEO в комплектация со светодиодными фонарями	282108-01 (6-ти контактный однорядный)	Подключение изделия осуществляется при помощи переходника ТН227 производства ПАО «ОСВАР»
		КАМАЗ -5490 NEO в комплектация с ламповыми фонарями		В случае не корректной работы контрольной лампы указателя поворота необходимо произвести замену реле задержки указателя поворота на 5432.3787 Подключение изделия осуществляется при помощи переходника ТН233 производства ПАО «ОСВАР»
5	К3	КАМАЗ - остальные	СЦАЗ-2-6-В-01	В случае не корректной работы контрольной лампы указателя поворота необходимо произвести замену реле задержки указателя поворота на 5432.3787 Подключение изделия осуществляется при помощи переходника ТН233 производства ПАО «ОСВАР»
6		УРАЛ NEXT NEXT 6x4 NEXT CNG УРАЛ-М УРАЛ 6370К	1718230 (байонетный 7-ми контактный)	В случае не корректной работы контрольной лампы указателя поворота необходимо произвести замену реле задержки указателя поворота на S4052C.3747 Подключение изделия осуществляется при помощи переходника ТН228, ТН 233 производства ПАО «ОСВАР»

ВНИМАНИЕ: в случае необходимости применения фонаря на а/м с бортовой сетью 12V, необходимо размещать заказ на модификацию изделия **8502.3716-20/21**